


PRÜFANLEITUNG

MOTRONIC M 2.5

PRÜFUNG MIT TECH 1 -PROGRAMM-MODUL OPEL 88-89 ECU



KUNDENDIENST PRODUKTINFORMATION

PRÜFANLEITUNG

MOTRONIC M 2.5

PRÜFUNG MIT TECH 1 -PROGRAMM-MODUL OPEL 88-89 ECU

> KUNDENDIENST PRODUKTINFORMATION

Imha	Itsverzeichnis	Seite
100	Einleitung	5
1.1 1.2	Das Opel Testsystem Allgemeine Hinweise/Sicherheitshinweise	5 6
2	Prülgeräte	7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8	TECH 1-Koffer Programm-Modul "OPEL 88 – 89 ECU" Electronic-Kit I, KM – 609 Diagnoseschalter KM – 640 Druckmanometer KM – 7 – 34730 – 1 Multimeter MKM – 587 – A Prüfkerze Prüflampe KM – 602 – 1	7 7 8 8 9 9
3	Systemübersicht	10
3.1 3.2 3.3 3.4	Schema Motronic Blockschaltbild Steuergerät Übersicht Motorraum Abkürzungen, Definitionen	10 11 11 12
4	Modus-Erklärung (Prüfung mit TECH 1)	14
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Modus F0:DATENLISTE Modus F1:BLINKCODE Modus F2:FEHLERCODE Modus F4:LÖSCHE CODES Modus F5:STELLGL. – TEST	14 14 14 14
5	Prüfung	15
5.1.1	Prüfung mit TECH 1 TECH 1 am Fahrzeug anschließen Notizen	15 15 17
5.1.3 5.1.4 5.1.5	Fehlersuchplan Schnellprüfliste Schnellprüfung F5:STELLGL. – TEST Hinweise zum Gebrauch von F0:DATENLISTE	18 21 28 29
5.2	FO:DATENLISTE Tafelerklärung	31 75 75
5.2.2 5.2.3	Tafel 1 – Diagnosestecker ALDL und Spannungsversorgung prüfen Tafel 2 – Fehlercodetabelle Tafel 3 – Kodiertabellen Tafel 4 – Hinweise zu "Motor springt nicht an, keine Datenübertragung"	79 91 95
5.2.5 5.3	Tafel 5 - F5:STELLGL TEST Fehlercodes auslesen mit Diagnoseschalter KM - 640 Diagnoseschalter KM - 640 anschließen	96 99 99

Inh	altsverzeichnis (Fortsetzung)	Seite
6	Steckerbelegung	100
6.1 6.2	Steckerbelegung des Diagnosesteckers (ALDL, 10-polig) Steckerbelegung Kabelsatzstecker Motronic X 19 (10-polig)	100
	zwischen Kabelsatz Motronic und Kabelsatz Motor	101
6.3	Steckerbelegung Kabelsatzstecker X 5 (5-polig) zwischen Kabelsatz Motor und Kabelsatz Armaturentafel	102
6.4	Steckerbelegun, Steuergerätestecker (55-polig)	103
7	Stromlaufplan	104
8	AW-Vorgaben	106
	*	18

1 Einleitung

In dieser Broschüre wird ausführlich auf die Prüfung des Motronic M 2.5 Einspritzsystems mit TECH 1 und dem neuentwickelten Programm-Modul OPEL 88 – 89 ECU eingegangen.

Übersicht der zu prüfenden Fahrzeuge:

Fahrzeugtyp	Modelljahr	Motor Identifikation
Kadett-E	1988 1/2	C 20 XE, 20 XE
Kadett-E	1989 1989 1/2	C 20 XE, 20 XE C 20 XE, 20 XEJ
Vectra	1990	C 20 XE, 20 XEJ

Diese Prüfanleitung kann auch zur manuellen Fehlersuche, Blinkcode-Ausgabe, verwendet werden.

In den Neuheiten Informationen "Produktangebot Modelljahr '88 1/2, Ausgabe Januar 1988 wurde bereits auf Aufbau, Funktion und Wirkungsweise, Eigendiagnose, deren Vorteile, sowie das Auslesen von Fehlercodes hingewiesen.

1.1 Das Opel Testsystem

Von Opel wurde ein technisches Prüfkonzept, das "Opel Testsystem", entwickelt, das richtungsweisend für die Prüfung von elektronischen Systemen in Fahrzeugen geworden ist.

Im Mittelpunkt dieses Systems stehen Opel Tester und TECH 1. Zusammen mit Universal-Prüfadapter, den jeweiligen Prüfkabeln und dem Electronic-Kit I lassen sich alle Opel Fahrzeuge, auch solche der neuen Generation, mit modernster Elektronik prüfen.

Mit dem TECH 1 ist es möglich, Datenströme aus elektronischen Steuergeräten herauszulesen. Voraussetzung hierfür sind elektronische Systeme

- in Mikroprozessortechnik
- mit Eigendiagnose
- mit serieller Datenleitung

Vor Beginn der Diagnose wird der dem Modelljahr des Fahrzeuges entsprechende Programm-Modul eingeschoben und danach der TECH 1 am Diagnosestecker im Fahrzeug angeschlossen.

Die von TECH 1 empfangenen Datenströme werden in einem 4 Zeilen-/16 Charakter-Display zur Anzeige gebracht.

Die angezeigten aktuellen Istwerte werden mit den Sollwerten der Datenliste verglichen. Bei Abweichungen von den jeweiligen Sollwerten steht weiterhin ein Fehlersuchprogramm zur Verfügung, so daß der Anwender eine klare Diagnoseaussage treffen kann. Das Prüfkonzept TECH 1 bedeutet schnelle und gezielte Fehlersuche.

Wichtig:

Bei der Motronic M 2.5 kann der Schnappschuß-Modus zur Auffindung von Wackelkontakten nicht genutzt werden.

Es können lediglich Daten bei Motor im Leerlauf ausgelesen werden. Gasstöße im Leerlauf oder Probefahrt bei angeschlossenem TECH 1 äußern sich in Motoraussetzern.

1.2 Allgemeine Hinweise/Sicherheitshinweise

Das Auslesen der Daten mit TECH 1 erfolgt bei ZÜNDUNG EIN bzw. bei laufendem Motor.

phlercode löschen:

fit TECH 1: durch Drücken der Taste F4

Ohne TECH 1: Zündung AUS und Masse für mind. 1 Minute von Batterie trennen.

Dabei werden aber auch Fehlercodes, Lernspeicher etc. anderer
evtl. eingebauter elektronischer Systeme gelöscht.

Sicherheitshinweise:

- Bei Schweißarbeiten müssen Steuergeräte ausgebaut werden.
- Bei Temperaturen über +80 °C (Trockenofen) sind Steuergeräte auszubauen.
- Kabelbaumstecker von Steuer- und Schaltgeräten nie bei eingeschalteter Zündung abziehen oder aufstecken.
- Batterie vor dem Laden oder Schnelladen vom Bordnetz trennen.

Zum Starten nie Schnellader verwenden.

- Vorsicht beim Berühren spannungsführender Teile des Zündsystems!
- Bei Aus- und Einbauarbeiten von Motor und Getriebe ist auf einwandfreie Verlegung aller Masseverbindungen zu achten.
 Wird der Motor trotz fehlender Masseverbindungen gestartet, führt dies zur Zerstörung des Steuergerätes.

2 Prüfgeräte

2.1 TECH 1-Koffer bestehend aus:

- TECH 1
- Anschlußkabel
- Testadapter f
 ür TECH 1 (Selbsttest)
- Bedienungsanleitung

M-Barger I V

2.2 Programm-Modul "OPEL 88 - 89 ECU"

Das Programm-Modul "OPEL 88 – 89 ECU" enthält die Software zur Überprüfung von

Multec C 13 N, C 16 NZ, E 16 NZ

Motronic M 1.5, M 2.5, ML 4.1

Elektronische Kennfeldzündung mit Eigendiagnose

Elektronische 4-Gang Automatik AW 03-71 LE

Elektronische 4-Gang Automatik AR 25/35


Elektronische 4-Gang Automatik AF 14/20


Bordcomputer

TADQ - AT

Allradantrieb 4x4

Lieferumfang mit Sprachversionen	Katalog-Nr.	Teile-Nr.
DEUTSCH/FRANCAIS/ITALIANO	17 56 135	90 349 228
FRANCAIS/NEDERLANDS/ENGLISH	17 56 136	90 349 229
ESPAÑOL/DANSK/ENGLISH	17 56 137	90 349 230
SVENSKA/NORSK/SUOMI	17 56 139	90 349 232





2.3 Electronic-Kit I, KM - 609

Zur Verbindung der im Fahrzeug vorhandenen Informationsgeber kann mit den jeweiligen Steckern und Hülsen sowie den Kabeln des Electronic-Kit I eine Meßverbindung hergestellt werden.


Dadurch können bei laufendem Motor die Informationsgeber der MOTRONIC geprüft werden.


2.4 Diagnoseschalter KM - 640

45

State of the state

Für Blinkcodeauslesen bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1987 Handhabung siehe Abschnitt 5.3,1





2.5 Druckmanometer KM - 7 - 34730 - 1

Das Manometer dient zur Überprüfung des Kraftstoffdrucks im Einspritzsystem. Es wird über einen speziellen Schraubverschluß an ein Ventil am Verteilerrohr angeschlossen.

Hinweis: Vor dem Anschließen und vor der Demontage ist das System drucklos zu machen.

Nach dem Anschließen muß die Schlauchleitung zwischen Saugrohr und Manometer entlüftet werden, um Fehlmessungen zu vermeiden. Ein Entlüftungsschlauch mit Handventil ist Teil des Manometers.

2.6 Multimeter MKM - 587 - A

Das Multimeter ist ein Vielfachmeßinstrument für Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessungen (siehe Bild C 0800). Die Meßergebnisse werden digital angezeigt.


Anstatt des Multimeters kann auch der Opel Tester verwendet werden.

2.7 Prüfkerze


Die Prüfkerze ist zur Überprüfung des Zündsystems notwendig. Sie wird dazu an Kabel 4 angeschlossen.

2.8 Prüflampe KM - 602 - 1

Die Prüflampe wird bei Überprüfung des Einspritzsystems benötigt. Sie wird dazu an den Steckern der einzelnen Einspritzventile angeschlossen.




300



Zur besseren Übersichtlichkeit haben die Bilder C 7569 und C 7570 die gleichen Positionsnummern.


10

3.2 Blockschaltbild Steuergerät



3 Systemübersicht


3.1 Schema Motronic M 2.5



Zur besseren Übersichtlichkeit haben die Bilder C 7569 und C 7570 die gleichen Positionsnummern.

3.3 Übersicht Motorraum

18-1



1 Tank

12.2. 8.

- 2 Kraftstoffpumpe
- 3 Kraftstoffilter
- 4 Kraftstoffdruckregler
- 5 Zündspule
- 6 Hitzdraht Luftmassenmesser
- 7 Einspritzventil

27

8 Hochspannungsverteiler

- 9 Drosselklappenpotentiometer
- 11 Leerlaufdrehsteller
- 12 Temperaturfühler Kühlmittel
- 13 Klopfsensor

- 14 Induktiver Impulsgeber
- 17 Hallgeber Zylindererkennung
- 19 Tankentlüftungsventil
- 20 Kraftstoffpumpenrelais

3.4 Abkürzungen, Definitionen

BATT. SPANNUNG

= Batteriespannung

ZÜNDKODIERUNG

= Kodierung der Abgasvariante (Schweden - Ausführung)

ABGAS - KODIERUNG

= Kodierung der Abgasvariante (US '83 oder ECR 15.04) über Kabelbaum

GETRIEBEKODIER.

= Kodierung der Getriebevariante (MT oder AT) über Kabelbaum

LUFTMASSENMESSER

= Signal des Hitzdraht - Luftmassenmessers

LL-CO POTI

= Leerlauf - CO - Potentiometer

S. LEERLAUF

= Information über Leerlaufkontakt des Drosselklappenschalters

S. VOLLAST

= Information über Vollastkontakt des Drosselklappenschalters

KÜHLMITTEL TEMP.

= Kühlmitteltemperatur

MOTORLASTSIGNAL

= elektronisches Motorlastsignal in ms errechnet aus Luftmengenmessersignal

EINSPRITZIMPULS

= Öffnungszeit der Einspritzventile in ms

MOTORDREHZAHL

= Motordrehzahl

ZÜNDWINKEL V.OT

= Zündwinkel v. OT

DREHMOM. - KONTR.

= Motordrehmoment wird bei Automatik-Fahrzeugen beim Schaltvorgang über die Zündung reduziert

KLOPFVERST.ZYL.1

KLOPFVERST.ZYL.2

KLOPFVERST.ZYL.3

KLOPFVERST.ZYL.4

= Zündverstellung der einzelnen Zylinder bei auftretendem Klopfen

S. PARK/NEUTRAL

= Information über den Wählhebelschalter bei Automatik-Fahrzeugen und gleichzeitig Kodierung der Getriebevariante

- 6

LFR - TASTVERHÄLT.

= Tastverhältnis des Leerlaufdrehstellers

Abkürzungen, Definitionen (Fortsetzung)

LFR - INTEGRATOR = Integratorwert des Leerlaufdrehstellers

LFR - KENNFELD - KOR = Lernwert des Leerlaufdrehstellers

OFF/GESCHL.KREIS = offener/geschlossener Lambda - Regelkreis

O2 (LAMBDA)SONDE = Spannungswert der Lambda - Sonde

O2 INTEGRATOR = Integratorwert der Gemisch-(O2)-Korrektur

O2 KENNFELD KOR1 = gelernter Gemischkennfeld-Korrekturwert 1

O2 KENNFELD KOR2 = gelernter Gemischkennfeld-Korrekturwert 2

PHASENSOR = Hallsensor am Hochspannungsverteiler

S. KLIMAAN.INFO = Schalter Klimaanlage

S. KLIMA KOMPR. = Klimaanlagen-Kompressor

S. MOTORÖLTEMP. = Schalter Motoröltemperatur (zur Zeit nicht belegt)

S. GETR. ÖLTEMP. = Schalter Getriebeöltemperatur (zur Zeit nicht belegt)

HLM = Hitzdraht - Luftmassenmesser

ECU = Electronic - Control - Unit

Master Cartridge = Programm-Modul

TECH 1 Self - Test Routine = TECH 1-Selbsttest

4 Modus - Erklärung (Prüfung mit TECH 1)

Die in diesem Abschnitt behandelten Modus-Erklärungen beziehen sich nur auf die Prüfung mit TECH 1. Eine ausführliche Beschreibung kann der Bedienungsanleitung des TECH 1 entnommen werden.

4.1 Modus FO: DATENLISTE

Über die F0:DATENLISTE können die aktuellen Istzustände aller für die Funktion der Anlage wichtigen Sensoren und Signale abgerufen werden. Die angezeigten Istwerte müssen nun mit den in der Prüfanleitung aufgelisteten Sollwerten verglichen werden. Hieraus kann eine klare Fehlerdiagnose abgeleitet werden.

1 1 1 2 2

- 81

4.2 Modus F1:BLINKCODE

Über Modus F1 kann das Ausblinken gespeicherter Fehlercodes über die Motorkontrolleuchte in der Instrumententafel aktiviert werden.

4.3 Modus F2:FEHLERCODE

Im Modus F2 erfolgt eine Anzeige der gespeicherten Fehlercode-Nummern. Weiterhin wird der Fehler näher definiert.

4.4 Modus F4:LÖSCHE CODES

Durch Betätigen der Taste F4 können die im Steuergerät abgespeicherten Fehlercodes gelöscht werden.

4.5 Modus F5:STELLGL. - TEST

Im Modus F5:STELLGL. – TEST können der Leerlaufdrehsteller, die Einspritzventile und das Tankentlüftungsventil mit Hilfe des TECH 1 angesteuert und geprüft werden.

5 Prüfung

5.1 Prüfung mit TECH 1


5.1.1 TECH 1 an Fahrzeug anschließen


Vor dem Anschließen des Gerätes sollten Hinweise der TECH 1 – Bedienungsanleitung beachtet werden.


- Zündung AUS.
- TECH 1 an Diagnosestecker im Motorraum anschließen


Im Display erscheint Sprachen-Menü.

- Frage "GESP. DATEN DES LETZTEN SCHNAPP-SCHUSSES ZEIGEN?" mit "NO" beantworten
- Modelljahr eintippen Taste 8 oder 9 = Modelljahr 1988 oder 1989
- Fahrzeug anwählen und quittieren
- Motor aus, Zündung EIN
- "AUTOMATISCHE SYSTEM-IDENTIFIKATION?" mit "NO" beantworten
- Motronic M 2.5 anwählen "YES-Taste".
 Das Motronic-Steuergerät sendet jetzt Daten zum TECH 1.
 Falls ein oder mehrere Fehler im Steuergerät abgelegt sind, werden diese im Display zur Anzeige gebracht.
- Fehlercodes notieren.
- Mit "YES-Taste" F0:DATENLISTE anwählen
- Motor starten, betriebswarmer Motor im Leerlauf.
- Alle im Display zur Anzeige gebrachten Daten von Prüfschritt 01 bis 28 mit nachstehenden Solldaten vergleichen – Abschnitt 5.1.3./5.1.4
- "EXIT" Taste betätigen und F5:STELLGL. TEST anwählen Prüfungen durchführen
- Bei Abweichungen von den Solldaten, Fehlersuche gemäß Anweisung durchführen – Abschnitte 5.1.6 und 5.2.5









5.1.2 Fehlersuchplan

Sollten diese Beanstandungen auftreten, sind die angekreuzten Prüfschritte genauer zu untersuchen.

Kundenbeanstandung

Unc	Sta	rter Note	dre or s eer	eht ipri lau chle Me	ngi fprech ech	lote t a oblite rau	or sport of under the control of the	pring od st e (Dr sann tzer ge M toffv Moto	gt ni irbt ehz ahm (Zü foto erbi äuft otor (Ge	icht wie ahl, ne, indu rauc rauc nac inge trie	oder Kraftstoff) oder schlecht an oder ab Abgas) Übergangsfehler ong, Einspritzung) stung/Höchstgeschwindigkeit ch zu hoch ch elt, klopft d zu heiß be schaltet nicht (nur Automatik-Fzg.) lerlampe ständig oder zeitweise an		
											Mögliche Ursachen	Prüfschritt-Nr.	Fehlercodes
>										X	BATT. SPANNUNG	01	48, 49
1		X		18		X					ZÜNDKODIERUNG	02	-
ı		X	1		Х	X				X	ABGAS - KODIERUNG	03	13
ı		X	1								GETRIEBEKODIER.	04	=
>	()	X								Х	LUFTMASSENMESSER	05	73, 74
1		X			X	Х				X	LL - CO POTI	06	65, 66
1		X	X							X	S. LEERLAUF	07	67
			ŀ		X				P 3	X	S. VOLLAST	08	72
>	()	X				Х		X		X	KÜHLMITTEL TEMP.	09	14, 15
				X							MOTORLASTSIGNAL	10	
X	()	X	X	Х	X	X	X			Х	EINSPRITZIMPULS	11	44, 45; 25 - 28;
××		×		х						X	MOTORDREHZAHL	12	81 - 84 19, 31

Fehlersuchplan (Fortsetzung)
Sollten diese Beanstandungen auftreten, sind die angekreuzten Prüfschritte genauer zu untersuchen.

Kundenbeanstandung

	M	Le	erla Sci	ufpr nlect Moto	t an roble nte (orau u ge Kra	und eme Gasa sset ering eftst Moto	d st (Dr ann zer e M offv or I	irb reh (Z Not /ert äuf or k	t wie zahl me, ündu orlei orau t na ding etrie	oder schlecht an eder ab Abgas) Übergangsfehler ung, Einspritzung) stung/Höchstgeschwindigkeit ch zu hoch ch elt, klopft rd zu heiß be schaltet nicht (nur Automatik-Fzg.) nlerlampe ständig oder zeitweise an	IŲ.	¥	
										Mögliche Ursachen		Prüfschritt-Nr.	Fehlercodes
			х	Х		X	X			ZÜNDWINKEL v.OT		13	=
						ı		Х	X	DREHMOM KONTR.		14	75
				X	X				Х	KLOPFVERST.ZYL.1		15	16, 18
				X	X			ľ	X	KLOPFVERST.ZYL.2		16	16, 18
			Ιİ	X	X				X	KLOPFVERST.ZYL.3		17	16, 18
1	Į.			X	X				Х	KLOPFVERST.ZYL.4		18	16, 18
		Х								S. PARK/NEUTRAL		19	
K	X	X				ļ.				LFR - TASTVERHÄLT.		20	
<	X	X			1					LFR - INTEGRATOR		21	-
(X	X			1				1	LFR - KENNFELD - KOR		22	-
		Х	X		Х			l	X	OFF/GESCHL.KREIS		23	13, 44, 45
1	- 1	W	X	1	Х		1		X	O2 (LAMBDA)SONDE		24	13, 44, 45

Fehlersuchplan (Fortsetzung)

Sollten diese Beanstandungen auftreten, sind die angekreuzten Prüfschritte genauer zu untersuchen.

Kundenbeanstandung

	MC	Le	r s erl	au	fpresch oto Zu	obl ite rai	em Ga uss erin	etz etz nge sto	(Dranna er e M offv or la	eh. (Z lot- erb suf r k	zahl, me, ündu orleis oraucit nac tinge or wir etriel	der ab Abgas) Übergangsfehler ng, Einspritzung) stung/Höchstgeschwindigkeit h zu hoch ch elt, klopft d zu heiß be schaltet nicht (nur Automatik-Fzg.) lerlampe ständig oder zeitweise an		
		101										Mögliche Ursachen	Prüfschritt-Nr.	Fehlercodes
	- 1	Х	1	4.	1	X					X	O2 INTEGRATOR	25	13, 44, 45
	- 1		X			X					X	02 KENNFELD KOR1	26	13, 44, 45
	- 11		Х			X					X	02 KENNFELD KOR2	27	13, 44, 45
X	- 1		X								X	PHASENSENSOR	28	93, 94
		Х										S. KLIMAAN.INFO	29	s -
		Х			1							S. KLIMA KOMPR.	30	-
-		7	-	-	-	-	-	-	-		-	S. MOTORÖLTEMP,	31	. -
	- 1	X						9				S. GETR. ÖLTEMP.	32	16, 18
	<					250						Leerlaufdrehsteller oder Stromkreis	01 F5:S	TELLGL TEST
			X	Х	X	Х					X	Einspritzventile oder Stromkreise	02	
	- 1	X		.,			Х				X	Tankentlüftung oder Stromkreis	03	
X		X		Х							1	Einstreuungen/Störimpulse		
X	1	X	X	X		X		i		X	X	Steuergerät defekt		

- 20 -

5.1.3 Schnellprüfung F0:DATENLISTE
Bei der Motronic ist grundsätzlich eine Schnellprüfung durchzuführen, da nicht alle Prüfwerte von der Eigendiagnose erfaßt werden.

Prüfschritt	TECH 1-Display	Hinweis	S	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 > 8 V 13 bis 16 V	5 V	48, 49
02	ZÜNDKODIERUNG	Motor läuft im Leerlauf		A	
		Europa-Version: 20 XE / 20 XEJ / C 20 XE	0,47 kΩ		-
		Schweiz-Version: C 20 XE	ο κΩ		2.0
03	ABGAS-KODIERUNG	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf		5 1 (vii.es.) y	1 8.0
		Bei geregelten Systemen: C 20 XE	US	5V	-
		Bei ungeregelten Systemen: C 20 XE, 20 XEJ	ECE	ov	
04	GETRIEBEKODIER.	Zündung EIN		Hereite de la company	
		Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:	мт	5V	_
		Fahrzeuge mit Automatikgetriebe:	AT	OV	

Prüfschritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
05	LUFTMASSENMESSER	Motor läuft im Leerlauf	10 bis 13 kg/h 1,9 bis 2,25 V	73, 74
06 *	LL-CO POTI	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (nur aktiv bei geschlossem Leerlaufkontakt)	Der Wert liegt in der Regel zwischen 0,9 bis 1,4 V für einen CO-Gehalt von 0,7 bis 1,2 Vol% CO Der zulässige Verstellbereich liegt zwischen 0,3 bis 4,7 V	65, 66
07	S. LEERLAUF	Zündung EIN Gaspedal in Leerlaufstellung: Gaspedal durchgetreten:	GESCHLOSSEN OV OFFEN 5V	67
08	S. VOLLAST	Zündung EIN Gaspedal in Leerlaufstellung: Gaspedal durchgetreten:	OFFEN 5V GESCHLOSSEN OV	72

^{*} nur bei 20 XE/20 XEJ-Motoren

Prüfschritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
09	KÜHLMITTEL TEMP.	Motor läuft im Leerlauf	87 bis 114 °C 1,06 bis 0,59 V	14, 15
10	MOTORLASTSIGNAL	Motor läuft im Leerlauf	1,0 bis 1,3 ms	-
11	EINSPRITZIMPULS	Motor läuft im Leerlauf 20 XE, 20 XEJ: C 20 XE:	2,9 bis 3,6 ms 2,85 bis 3,5 ms	25, 26, 27, 28 81, 82, 83, 84
12	MOTORDREHZAHL	Motor läuft im Leerlauf Kadett-E, Vectra	860 bis 1020 1/min	19, 31
13	ZUNDWINKEL v.OT	20 XE, 20 XEJ, C 20 XE: Motor läuft im Leerlauf Vectra: Kadett-E:	14 bis 18 °KW v. OT 18 bis 22 °KW v. OT	-
14	DREHMOMKONTR.	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf	INAKTIV 5V INAKTIV 5V	75

1 gg 4 5 1 d

Prüfschritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
15	KLOPFVERST.ZYL.1	Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	OR IGN OT	10.10
16	KLOPFVERST.ZYL.2		o° KW v. OT siehe Hinweise in	16, 18
17	KLOPFVERST.ZYL.3		Prüfschritt 27	
18	KLOPFVERST.ZYL.4			
19	S. PARK/NEUTRAL	Zündung EIN Schaltergetriebe – Fahrzeuge:	P - N OV	_
		Automatik – Fahrzeuge: Wählhebel in Park/Neutral Wählhebel in Fahrstufe	P - N 0V R-D-2-1 5V	
20	LFR-TASTVERHÄLT.	Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	34 bis 42%	56, 57
21	LFR-INTEGRATOR	Eine Beurteilung des LFR – Integrators erfolgt nur bei: Motor läuft im Leerlauf	127 bis 135 Schritte	56, 57
22	LFR-KENNFELD-KOR	Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm) Fahrzeuge ohne Wegstrecken- frequenzgeber	128 bis 136 Schritte 128 Schritte	56, 57

- 24 -

Prüfschritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
23	OFF/GESCHL.KREIS	Motor läuft im Leerlauf Bei geregelten Systemen: C 20 XE Bei ungeregelten Systemen: 20 XE, 20 XEJ	GESCHLOSSEN	13, 44, 45
24	02 (LAMBDA)SONDE	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm) Bei ungeregelten Systemen: 20 XE, 20 XEJ Bei geregelten Systemen: C 20 XE	440 bis 460 mV Konstanter Wert 440 bis 460 mV konstanter Wert Spannungswechsel zwischen 80 und 1000 mV	13, 44, 45
25	02 INTEGRATOR	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf Bei ungeregelten Systemen: 20 XE, 20 XEJ Bei geregelten Systemen: C 20 XE	128 Schritte 128 Schritte 128 Schritte	

THE RE 18 18

Prüfschritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
26	02 KENNFELD KOR1	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm) Bei ungeregelten Systemen: 20 XE, 20 XEJ Bei geregelten Systemen:	128 Schritte	44, 45
asaraya di Ali A		C 20 XE	80 bis 127 Schritte	
27	02 KENNFELD KOR2	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm) Bei ungeregelten Systemen: 20 XE, 20 XEJ Bei geregelten Systemen: C 20 XE	128 Schritte 128 Schritte 124 bis 131 Schritte	44, 45
28	PHASENSENSOR	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	INAKTIV 5V langsamer Wechsel im Display von INAKTIV 5V in AKTIV 0V und umgekehrt	93, 94

- 26 -

Prüfschritt TECH 1-Display		y Hinweis		Sollwert	
29	S. KLIMAAN.INFO	Zündung EIN	INAKTIV	ov	
	1	Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	INAKTIV	ov	
		Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage: Schalter Klimaanlage betätigen	AKTIV	5V	-
30	S. KLIMA KOMPR.	Zündung EIN	INAKTIV	0V	
		Motor läuft im Leerlauf Schalter Klimaanlage betätigen	INAKTIV	ov	
		Nun schaltet sich der Kompressor selbstständig zu	AKTIV	12V	
31	S. MOTORÓLTEMP.	Zündung EIN	INAKTIV	5V	4 19 19 1
		Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	INAKTIV	5V	_
32	S. GETR. ÖLTEMP.	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf	INAKTIV	5V	
		(betriebswarm)	INAKTIV	5V	_

a galge active

Werden die Sollwerte bei der Schnellprüfung nicht erreicht, ist eine Fehlersuche nach F0:DATENLISTE durchzuführen. Zunächst jedoch eine Schnellprüfung F5:STELLGL. – TEST vornehmen, dazu Taste "EXIT" drücken und Modus F5:STELLGL. – TEST anwählen. Falls die Sollwerte bei diesen Tests nicht erfüllt werden, ist eine Fehlersuche entsprechend Tafel 5 durchzuführen.

5.1.4 Schnellprüfung F5:STELLGL. - TEST

10 (10) 24 (17)

Hinweis: Vor Durchführung der Schnellprüfung F5:STELLGL. – TEST muß Fehlercode 31 gelöscht werden. (Nur bei Modelljahr '89 – Fahrzeuge)

Prüfschritt	TECH 1-Display	Hinweis	Hinweis Sollwert	
01 LEERLAUFFÜLLUNGS REGELUNG PRÜFEN? (YES/NO)		ZÜNDUNG EINSCHALTEN TRENNE DREHZAHL – STECKER Taste "Yes" drücken Leerlauffüllungsregler umfassen	LEERLAUFFÜLLUNGS REGELUNG FREQUENZ 1/Sek	56, 57
02	EINSPRITZ- VENTILE PRÜFEN? (YES/NO)	TILE Einspritzventil umfassen VENTIL 1 FREQUENZ 10/Sek		25, 26, 27, 28 81, 82, 83, 84
KRAFTSTOFFTANK- ENTLVENTIL PRÜFEN? (YES/NO)		Taste "Yes" drücken Tankentlüftungsventil	KRAFTSTOFFTANK – ENTL. – VENTIL FREQUENZ 1/Sek	61, 62

Werden die Sollwerte bei der Schnellprüfung F5:STELLGL. - TEST nicht erreicht, ist eine Fehlersuche nach Tafel 5 einzuleiten.

5.1.5 Hinweise zum Gebrauch von FO:DATENLISTE

 Werden bei der Überprüfung entsprechend der Schnellprüfliste die Sollwerte nicht erreicht, muß die Fehlersuche nach der F0:DATENLISTE durchgefüht werden.

Dabei ist wie folgt vorzugehen (siehe Beispiel auf der folgenden Selte - Prüfschritt 06):

- Beginnen in der Spalte "Fehlersuche" links oben. Dies ist die Arbeitsanweisung [1]
- Das Steuergerät wird die in 1 durchgeführte Manipulation erkennen und der TECH 1 wird den Sollwert 2 anzeigen, jedoch nur, wenn die in 3 aufgelisteten Fehlerursachen nicht vorliegen
- Wird Sollwert 2 erreicht, Arbeitsanweisung 4 durchführen.
- Wird auch Sollwert 5 erreicht, ist im unteren Beispiel der Temperaturfühler defekt, ansonsten ist zu prüfen, welche der Fehlerursachen unter 6 zutrifft.

1285

F0:DATENLISTE

Prüf- schritt	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte Möglic Fehlerce
09	KUHLMITTEL TEMP.	Motor läuft im Leerlauf	87° bis 114 °C 1,06 bis 0,59 V
Fehlersuche: Zündung EIN Stecker Tempe	1 ———eraturfühler abziehen	Sollwert: 20 XE	Fehlerursache: (Falls Sollwerte nicht erreicht werden) • Kurzschluß zwischen der Signal- und Masseleitung im Kabelsatz • Steuergerät defekt
fühler mittels A KM – 609 kurzs Prüfwerte Temper 15 °C bis 30 °C:	raturfühler, Kühlmittel:	20 XE	 Kabelunterbrechung vom Steuergerät Kl. 45 zum Temperaturfühler Temperaturfühler zur Masse Steuergerät defekt Temperaturfühler defekt

5.1.6 FO:DATENLISTE

Prúf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes		
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 V > 8 V 13 bis 16 V	48, 49		
ehlersuche	:	Sollwert:	Fehlerursache:	1 1 ->		
Zündung EIN		> 11,5 V	 Batterie entladen korrodierte Kontakte 			
Motor starten		> 8 V	 Generator bzw. Regler of 	defekt		
Motor läuft		> 13 V		defekt		
			 Steuergerät defekt 			

18 F 18 F

F0:DATENLISTE

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
02	ZUNDKODIERUNG	Motor läuft im Leerlauf Europa-Version: 20 XE / 20 XEJ / C 20 XE Schweiz-Version:	0,47 kΩ	_
		G 20 XE	0 kΩ	

Vor einer Fehlersuche sollte festgestellt werden, ob der für den jeweiligen Wagentyp richtige Kodierstecker eingebaut und auf Stellung A kodiert ist. Eine Aufstellung der Kodierstecker befindet sich in Kapitel 5.2.3.

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)	
Zündung EIN			
Kodierstecker Zündung abziehen	4,9 V	 Kabelunterbrechung vom: Kodierstecker Zündung zum Steuergerät Kl. 46 	
Spannung am Stecker des Kodiersteckers messen		 Masseschluß des Kabels vom Kodierstecker Zündung zum Steuergerät Kl. 46 	
Widerstand am Kodierstecker überprüfen	siehe obige Sollwerte	 Kodierstecker Zündung defekt 	
	Werden Sollwerte erreicht	 Steuergerät defekt 	
Hinweis:			

12

der Gemisch-Lernwerte äußern.

- 32 -

Falls der Kodierstecker Zündung auf Stellung B steht, kann sich dies durch eine erhöhte Leerlaufdrehzahl bzw. Änderung

FO:DATENLISTE

Prüf- TECH 1- schritt Display Nr.		Hinweise		Sollwerte	
03	ABGAS-KODIERUNG	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf Bei geregelten Systemen: C 20 XE Bei ungeregelten Systemen: 20 XE, 20 XEJ	US ECE .	5V OV	-

Vor einer Fehlersuche sollte festgestellt werden, ob der für den jeweiligen Motor die richtige Abgaskodierung vorgenommen wurde. – siehe Kapitel 5.2.3 –

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
		(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

 Kabelabdeckung des Steuergerätesteckers entfernen KI. 20 nicht belegt

Falscher Kabelsatz eingebaut

Steuergerät defekt

 Mit Multimeter Spannung an Kl. 20 gegen Masse Kl. 14 messen

Zündung EIN

4,6 bis 5,0 V

Hinweis: Zum entfernen der Kabelabdeckung Steuergerätestecker sind 3 Schrauben zu lösen und die Abdeckung nach oben abzuziehen. Dabei möglichst das Steuergerät nicht vom Kabelbaum trennen, da dadurch evtl. gespeicherte Fehler gelöscht werden.

FO:DATENLISTE

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise		Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
04	GETRIEBEKODIER.	Zündung EIN Fahrzeuge mit Schaltgetriebe Fahrzeuge mit Automatik	MT AT	5V 0V	_

Vor einer Fehlersuche sollte festgestellt werden, ob der für die jeweilige Getriebe-Version die richtige Getriebekodierung vorhanden ist. Eine genauere Erklärung ist dem Kapitel 5.2.3 zu entnehmen.

	- 0	411						
Fe		1	PC.		~	Pra	2	
	МП	6	13	u	C	1 5	C	

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Schaltgetriebe-Fahrzeug

39-4-13

- Kabelabdeckung Steuergerätestecker entfernen
- Mit Multimeter Spannung zwischen Kl. 21 und Kl. 42 gegen Masse Kl. 14 messen

Zündung EIN

Kl. 42 belegt, 0 V

Automatik-Fahrzeug

- Kabelabdeckung Steuergerätestecker entfernen
- Mit Multimeter Spannung zwischen Kl. 21 und Kl. 42 gegen Masse Kl. 14 messen Zündung EIN

DOM: NO SECTION

Kl. 21 offen, 5 V

Kl. 21 belegt, 0 V

KI. 42 belegt, 0 V (zum P/N-Schalter Kl. H)

- Falscher Kabelsatz
- · Kabelunterbrechung zwischen Steuergerät Kl. 42 und Masse
- Steuergerät defekt

- Falscher Kabelsatz
- Kabelunterbrechung zwischen Steuergerät Kl. 21 und Masse
- Steuergerät defekt

F0:DATENLISTE

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
05	LUFTMASSENMESSER	Motor läuft im Leerlauf	10 bis 13 kg/h 1,9 bis 2,25 V	73, 74

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

187 FF 18

121

Prüfwerte des Hitzdraht - Luftmassenmessers mit Multimeter KM - 587 - A:

 Stecker des Luftmassenmessers abziehen
 Multimeter über Adapterkabel des Elektronik-Kits KM – 609 am Luftmassenmesser adaptieren

Messung zwischen Kl. 1 (Masse) und Kl. 2 (Masse, Luftmassenmessers): 0 Ohm

Messung zwischen Kl. 2 (Masse) und Kl. 3 (Signalleitung) : 2,5 bis 3,1 Ohm

Messung zwischen Kl. 2 (Masse) und Kl. 6 (Signalleitung) LL - CO - Potentiometer):

0 bis 30 Ohm (Linksanschlag) 900 bis 1100 Ohm (Rechtsanschlag)

FO:DATENLISTE

Prüfung des Freibrennvorganges (Sichtprüfung)

Fehlersuche:

Metalogica do 91

Sollwert:

Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Schlauchklemme der Ansaugseite abklemmen und Halter abbauen. Motor läuft mit einer Drehzahl größer 1000 1/min für 10 Sekunden. Motor abstellen und Ansaugschlauch abziehen

Nach ca. 4 Sekunden Pause erfolgt erfolgt die Beheizung des Hitzdrahtes für ca. 1,5 Sekunden (rotglühend)

 Kabelunterbrechungen zwischen Relais KI. 87 (+) und HLM KI. 5 (+) bzw. zwischen Relais KI. 85 (-) und Steuergerät KI. 36 (-), zwischen Steuergerät KI. 25 (Signal) und HLM/KL. 4, zwischen HLM/KL. 1 und Masse

- HLM defekt
- Kraftstoffpumpenrelais defekt
- Steuergerät defekt

Erklärung:

Während des Freibrennvorganges wird von Steuergerät eine Spannung geschaltet.

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
* 06	LL-CO POTI	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (nur aktiv bei geschlossem Leerlaufkontakt)	Der Wert liegt in der Regel zwischen 0,9 bis 1,4 V für einen geforderten CO-Gehalt von 0,7 bis 1,2 Vol. % CO Der zulässige Verstell- bereich liegt zwischen 0,3 bis 4,7 V	65, 66

THE SHARE SHARE

4.25

Hinweis:

Das LL - CO POTI hat einen zulässigen Verstellbereich von 0,25 bis 4,81 V. Befindet sich der Wert außerhalb des Verstellbereiches,wird ein Fehlercode gesetzt.

Mit dem LL - CO POTI kann direkt die Einspritzzeit über den gesamten Lastbereich beeinflußt werden.

Bei Abweichungen ist der O2 INTEGRATOR mit zu beobachten.

Potentiometer nach rechts verdrehen (Spannung erhöhen) bedeutet Einspritzzeit verlängern (CO-Anteil steigt), nach links drehen bedeutet Einspritzzeit verkürzen (CO-Anteil fällt).

Beispiel:

Verstellung auf 0,1 V: Einspritzzeit wird um 0,25 ms verkürzt Verstellung auf 4,0 V: Einspritzzeit wird um 0,25 ms verlängert

Daraus ergibt sich ein Gesamtverstellbereich der Einspritzzeit von max. 0,5 ms.

^{*} nur für 20 XE/20 XEJ-Motoren

			10074-00	
Feh	Che		nh	
C	11.625	201.0		Brita.

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Die entsprechenden Klemmenbezeichnungen sind unter der Isolation des Steckers Luftmassenmesser zu finden.

Prüfung des LL-CO POTI:

Zündug AUS

Mit Multimeter zwischen Kl. 2 und

Potentiometer defekt

KI. 6 (Signalleitung LL – CO POTI): Potentiometer an Linksanschlag:

0 bis 30 Ohm

Potentiometer an Rechtsanschlag:

900 bis 1100 Ohm

Wichtig:

Bei geregelten Systemen ist darauf zu achten, daß das Leerlauf-CO-Potentiometer auf einem Mittelwert von 1,4 V steht. Ist eine Abweichung vorhanden, die die Lambda-Regelung nicht mehr ausgleichen kann, kann sich dies in fehlerhaften Gemisch-Integratorwerten, bzw. dem Abspeichern der Fehlercodes 44 und 45 äußern.

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
07	S. LEERLAUF	Zündung EIN Gaspedal in Leerlaufstellung:	GESCHLOSSEN OV	67
		Gaspedal durchgetreten:	OFFEN 5V	

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Zündung EIN

 Stecker vom Drosselklappenschalter abziehen

Mittels Adapterkabeln des Electronic-

Kits KM - 609 die Kl. 1 und den

mittleren Kontakt im Stecker des

Drosselklappenschalters kurz-

Anzeige Display:

OFFEN

5V

 Kurzschluß zwischen Signalleitung Kl. 2 und Masse

15.1 Fill de

- Drosselklappenschalter defekt bzw. nicht korrekt eingestellt
- Steuergerät defekt
- Kabelunterbrechung vom Steuergerät K 52 zum Drosselklappenschalter Kl. 2 bzw. vom mittleren Kontakt (Kl. 18) des Drosselklappenschalters zur Masse

schließen. Anzeige Display:

GESCHLOSSEN OV

Werden die Sollwerte nicht erreicht

Steuergerät defekt

Prüfung des Leerlaufkontaktes im Drosselklappenschalter:

 Multimeter an Kl. 2 und Kl. 18 des Drosselklappenschalters anschließen (dazu Ansaugschlauch am Luftsammler lösen und Halter Hitzdraht-Luftmassenmesser abbauen)

Gaspedal in Leerlaufstellung:

0 Ohm

Gaspedal durchgetreten:

>22 kOhm

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
80	S. VOLLAST	Zündung EIN Gaspedal in Leerlaufstellung:	OFFEN 5V	67
		Gaspedal durchgetreten:	GESCHLOSSEN OV	
	_1		Echlorure ache:	

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Zündung EIN

 Stecker vom Drosselklappenschalter abziehen Anzeige Display:

OFFEN

5V

- Kurzschluß zwischen Signalleitung Kl. 3 und Masse
- Steuergerät defekt

 Mittels Adapterkabeln des Electronic-Kits KM - 609 die Kl. 1 und den mittleren Kontakt im Stecker des Drosselklappenschalters kurzschließen. Anzeige Display:

GESCHLOSSEN OV

- Kabelunterbrechung vom Steuergerät Kl. 53 zum Drosselklappenschalter Kl. 3 bzw. vom Stecker des Drosselklappenschalters Kl. 2 (mittlerer Kontakt) zur Masse
- Steuergerät defekt

Werden die Sollwerte nicht erreicht

Drosselklappenschalter defekt

Prüfung des Vollastkontaktes im Drosselklappenschalter:

 Multimeter an Kl. 3 und Kl. 18 des Drosselklappenschalters anschließen (dazu Ansaugschlauch am Luftsammler lösen und Halter Hitzdraht-Luftmassenmesser abbauen)

Gaspedal in Leerlaufstellung:

>22 kOhm

Gaspedal voll durchgetreten:

0 Ohm

All y and July 2

- 40 -

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise		Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
09	KÜHLMITTEL TEMP.	Motor läuft im Leerlauf		87° bis 114 °C 1,06 bis 0,59 V	14, 15
Fehlersuche: Zündung EIN		Sollwert:		Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreich	t wird)
 Stecker Temperaturfühler abziehen 		20 XE 20 XEJ	C 20 XE	 Kurzschluß zwischen der leitung und Masseleitung 	- 170
		-39 °C > 4,9 V	< -30 °C > 4,9 V	 Steuergerät defekt 	8 28 8
 Beide Kontakte im Stecker Temperatur- fühler mittels Adapterkabeln aus KM – 609 kurzschließen 		20 XE 20 XEJ	C 20 XE	 Kabelunterbrechungen von Steuergerät Kl. 45 zun Temperaturfühler zur I 	n Temperaturfühler
		>151 °C	> 188 °C < 0,1 V	Steuergerät defekt	wasse
		Werden die S	Sollwerte erreicht	Temperaturfühler defekt	
	Temperaturfühler, Kühlmittel: 30 °C: 1,3 bis 3,6 k Ω 80 °C: 250 bis 360 Ω				

184 (1948)

Hinweis zu Fehlercode 14 und 15: Modelljahr 88-Fahrzeuge: Wenn der Fehlercode 14 abgespeichert ist, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert von - 33 °C. Das führt zum starken Anfetten des Systems, das nach kurzer Zeit zum Absterben des Motors führen kann. Fehlercode 15 ist hier im Steuergerät nicht aktiviert, das heißt, der auftretende Fehler wird nicht vom Steuergerät erkannt und über die Motorkontrolleuchte im Instrument dem Fahrer angezeigt. March School St. 4.0

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
10	MOTORLASTSIGNAL	Motor läuft im Leerfauf,	1,0 bis 1,3 ms	-
		V.		

1.27

Das Motorlastsignal setzt sich aus folgenden Teilgrößen zusammen, die einen Einfluß auf den Wert des Lastsignals haben. Sollte der Meßwert von den Sollwerten abweichen, ist folgende Fehlersuche durchzuführen:

Prüfschritt	Prüfung von
Nr.:	
01	BATT. SPANNUNG
09	KÜHLMITTEL TEMP.
05	LUFTMASSENMESSER
07	S. LEERLAUF
08	S. VOLLAST
12	MOTORDREHZAHL

Bei einer Abweichung von den Sollwerten nach unten ist nach Leckluft im Bereich des Ansaugkrümmers, besonders an den Unterdruckanschlüssen, zu suchen.

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
11	EINSPRITZIMPULS	Motor läuft im Leerlauf 20 XE, 20 XEJ: C 20 XE:	2,9 bis 3,6 ms 2,85 bis 3,5 ms	44, 45 25, 26, 27, 28 81, 82, 83, 84

Dieser Prüfschritt dient als Lern- und Prüfwert zum besseren Verstehen des Systems, sowie der Beurteilung des Systems auf äußere Beeinflussung.

Die Einspritzzeit setzt sich aus mehreren Teilgrößen zusammen, die einen Einfluß auf die Größe des Signal haben. Sollten die Meßwerte der folgenden Prüfschritte von den Sollwerten (siehe Schnellprüfung) abweichen, ist eine Fehlersuche durchzuführen.

Prüfschritt	Prüfung von	weitere zusätzliche Fehlerursachen sind:
Nr.:	4 E4 V	
		 Kabelunterbrechungen vom
01	BATT. SPANNUNG	 Kraftstoffpumpenrelais Kl. 87 (+) zu den Einspritzventilen
09	KÜHLMITTEL TEMP.	 und Steuergerät KI. 37
05	LUFTMASSENMESSER	
07	S. LEERLAUF	 Druckregler defekt
08	S. VOLLAST	 Verklebte Einspritzventile
10	MOTORLASTSIGNAL	 Elektromagnetische Störungen durch
12	MOTORDREHZAHL	 Zündleitungen (auf weiten Abstand zum Kabelbaum bringen)
24	O2 (LAMBDA)SONDE	 Generator (abgenutzte Schleifkohlen erzeugen Funken)
25	O2 INTEGRATOR	
26	O2 KENNFELD KOR1	 Steuergerät defekt
27	O2 KENNFELD KOR2	
	-	

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
12	MOTORDREHZAHL	Motor läuft im Leerlauf		
		Kadett-E, Vectra 20 XE, 20 XEJ, C 20 XE:	860 bis 1020 1/min	19, 31

111

124

Table 10 E. C.

Hinweis:

- Bei der Motronic M 2.5 wird bei Zündung EIN grundsätzlich der Fehlercode 31 gesetzt. Der Code kann entweder über den TECH 1 angezeigt oder beim Kurzschließen des Diagnosesteckers mit KM 640 Stellung "B" ausgeblinkt werden. Empfängt das Steuergerät beim Start Drehsignale vom induktiven Impulsgeber, wird der Fehlercode 31 automatisch gelöscht und bleibt nicht gespeichert. Wird der Fehlercode 31 beim Startvorgang nicht gelöscht, ist ein Defekt vorhanden und die Fehlersuche einzuleiten.
- Der Fehlercode 19 wird nur bei einer sehr kurzzeitigen Unterbrechung des Drehzahlsignals bei Drehzahlen
 n > 2000 min⁻¹ gesetzt. Bei längerer Unterbrechung und bei Drehzahlen n < 2000 min⁻¹ wird der Datenstrom vom Steuergerät zum TECH 1 unterbrochen.

Der Prüfschritt 12 gliedert sich in 3 Teile

- A) Motor springt nicht an, Fehlercode 31 bleibt gespeichert
- B) Kurzzeitige Drehzahlunterbrechung, evtl. Fehlercode 19 gespeichert
- C) Motordrehzahl weicht von Sollwerten ab, kein Fehlercode gespeichert

A) Fehlercode 31 bleibt beim Startvorgang gespeichert, Motor springt nicht an

Fehlersuche:

Sollwert:

Steckerverbindung induktiver Impuls Feste Verbindung

Zündung EIN

Prüfkerze an Kabel 4
 Zündspule anschließen

Prüflampe KM 602 – 1 an Kabel Einspritzventil Zyl. 1 – Zyl. 4 anschließen

geber zum Steuergerät überprüfen

Dazu muß der Kabelkanal abgenommen werden.

Motor starten

Prüfkerze zündet, Prüflampe blinkt

Fehlerursache:

Wackelkontakt

Falls kein Funken

- Zündspule defekt
- Kabelunterbrechung von
 - Zündspule zum Steuergerät Kl. 1
 - Zündspule zum Zündverteiler Kl. 4
- Steuergerät defekt

Falls kein Einspritzsignal

- Kabelunterbrechungen vom
 - Kraftstoffpumpenrelais KI. 87 zu
 Einspritzdüsen bzw. Steuergerät KI. 37
 - Einspritzdüsen zu Steuergerät
 KI. 16, 17, 34, 35
 - Steuergerät Kl. 14 zur Karosseriemasse
- Steuergerät defekt

Falls weder Funken noch Einspritzsignal

- Kabelunterbrechung von
 - induktivem Impulsgeber KI. 1 zum Steuergerät KI. 47
 - induktivem Impulsgeber Kl. 2 zum Steuergerät Kl. 48

F0:DATENLISTE		AL PART OF LA
Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
 Innenwiderstand des induktiven Impuls- gebers zwischen Kl. 1 und Kl. 2 prüfen 	0,5 bis 0,8 k Ω	Impulsgeber defekt
 Luftspalt zwischen Impulsgeber und Zahnscheibe prüfen 	0,3 bis 1,3 mm	 Luftspalt zwischen Zahnscheibe und induktivem Impulsgeber zu groß
e:	weitere Fehlerursachen:	 Zahnscheibe/Zähne korrodiert Metallspäne am Impulsgeber
8		
		u nat h
8	**	,3 11 28 was

181 181

¥

B) Fehlercode 19 oder kurzzeitige Unterbrechung des Datenstroms vom Steuergerät zum TECH 1

Fehlersuche:

Sollwert:

wie bei A) Fehlercode 31

wie bei A) Fehlercode 31

außerdem

- Zahnscheibe auf festen Sitz und Beschädigung prüfen
- Masseverbindungen und Abschirmung vom induktiven Impulsgeber prüfen.

0Ω

C) Motordrehzahl weicht von Sollwerten ab, kein Fehlercode gespeichert

Fehlersuche:

27 - 1-7

• siehe F0:DATENLISTE, Prüfschritt 21 und F5:STELLGL. - TEST, Prüfschritt 01

Fehlerursache:

- wie bei Fehlercode 31
- Zahnscheibe lose,
 Zähne beschädigt
- Störimpulse auf Drehzahlsignalleitung

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
13	ZÜNDWINKEL v.OT	Motor läuft im Leerlauf		
		Kadett-E: Vectra:	18 bis 22° KW v. OT 14 bis 18° KW v. OT	

15F 15 (5)

Hinweis:

18 bis 22° KW v. OT für Kadett-E bzw. 14 bis 18° KW v. OT für Vectra sind die im Steuergerät programmierten Werte, das bedeutet nicht, daß diese Vorzündung tatsächlich vorliegt. Mit dem Opel Tester ist zu prüfen, ob die programmierten und tatsächlichen Werte übereinstimmen.

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
Prüfung des induktiven Impuls- gebers siehe Seite 47	siehe Seite 47	g (#%
	weitere Fehlerursachen:	 Kabelunterbrechungen vom Steuergerät Kl. 1 zum Zündschaltgerät Kl. 4
		Zündschaltgerät defekt
		Zündspule defektSteuergerät defekt

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display DREHMOMKONTR.	Hinweise Zündung EIN	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
14			INAKTIV 5V	
		Motor läuft im Leerlauf Automatik-Fzg. bei Fahrt	INAKTIV 5V	75
		und automatischem Schalten	AKTIV 0V	1

Hinweis

Das Motordrehmoment wird bei Fahrzeugen mit Automatik-Getrieben beim Schaltvorgang über die Vorzündung reduziert. Ist Fehlercode 75 gespeichert und der Display Istwert entspricht nicht den Sollwerten bei Fahrzeugen mit Automatikgetrieben, dann schaltet das Getriebe nicht mehr automatisch, sondern muß von Hand geschaltet werden. In Fahrstufe "D" bleibt das Getriebe nur im 4. Gang.

Vor Abklemmen des Getriebe-Steuergerätes sicherstellen, daß Fehlercodes ausgelesen und notiert wurden.

Fehlersuche:

Sollwert:

Zündung AUS

- Getriebesteuergerät vom Kabelsatz trennen
- Am Stecker Getriebesteuergerät Kl. 13 mit Multimeter Spannung messen

Zündung EIN

> 4,9 V

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Unterbrechung Kabel von Motronic Steuergerät Kl. 51 zum Getriebesteuergerät Kl. 13
- Kurzschluß gegen Masse im Kabel Motronic Steuergerät Kl. 51 zum Getriebesteuergerät Kl. 13
- Motronic Steuergerät defekt

The state of the s	
Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
Fehlercode 75	 Motronic Steuergerät defekt
Fehlercode 75	
9,5 bis 10,5 V (abhängig von Motordrehzahl)	 Unterbrechung oder Masseschluß vom Motronic Steuergerät Kl. 6 zum Getriebe-Steuergerät Kl. 29 Motronic Steuergerät defekt
Werden Sollwerte erreicht	→ Getriebe-Steuergerät defekt
м	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	<u> 6</u>
	Fehlercode 75 Fehlercode 75 9,5 bis 10,5 V (abhängig von Motordrehzahl)

150 F 111 (25)

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
15	KLOPFVERST.ZYL.1	Motor läuft im Leerlauf	0° KW v. OT siehe Hinweise in Prüfschritt 27	16, 18
16	KLOPFVERST.ZYL.2	(betriebswarm)		
17	KLOPFVERST.ZYL.3			
18	KLOPFVERST.ZYL.4			

Hinweis:

In den Prüfschritten 15 – 18 wird die direkte Spätverstellung der Zündung für die jeweiligen Zylinder bei klopfender Verbrennung angezeigt. In diesen Fällen kann eine Aussage gemacht werden über:

- Mindere Kraftstoffqualität
- Ölkohlerückstände (Ablagerungen Kolbenboden, Ventile)

Abhilfen:

- Wechseln der Kraftstoffmarke
- Kompression pr
 üfen
 Zylinderkopf demontieren

Wichtig:

Eine Überwachung bzw. Testen der Klopfregelung erfolgt über die Eigendiagnose im Steuergerät (Fehlercode 16, 18) und kann im Fahrbetrieb nur schwer und unter extremen Fahrbedingungen simuliert werden.

Fehlersuche:

114 21 34 34 34 34

Fahrzeug im Leerlauf l\u00e4nger als
 5 Sekunden laufen lassen

Sollwert:

Motorkontrolleuchte aus

Fehlerursache:

Möglicher Fehlercode 18:

Klopfregelmodul im Steuergerät defekt

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

Fahrzeug mit 3000 min-1 länger als
 3 Sekunden laufen lassen

Motorkontrolleuchte aus

Möglicher Fehlercode 16:

 Kabelunterbrechungen vom Steuergerät Kl. 11 (Signalleitung) zum Klopfsensor (brws Leitung) vom Steuergerät Kl. 30 (Masse) zum Klopfsensor (brsw Leitung)

12/

Klopfsensor defekt

In beiden Fällen verstellt das Steuergerät den Zündwinkel aus Sicherheitsgründen 10,5 °KW in Richtung "spät", um eine Schädigung des Motors zu vermeiden.

brws = braun weiß

brsw = braun schwarz

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
19	S. PARK/NEUTRAL	Zündung EIN Schaltgetriebe – Fahrzeuge: Automatik – Fahrzeuge: Wählhebel in Park/Neutral Wählhebel in Fahrstufe	P - N OV P - N OV R-D-2-1 5V	7

Hinweis:

Bevor eine Fehlersuche eingeleitet wird, sicherstellen, daß das Fahrzeug entsprechend seiner Ausführung (Schaltgetriebe oder Automatik) kabelseitig richtig kodiert ist.

Bei Schaltgetriebe-Fahrzeugen prüfen, ob Steuergerät Kl. 42 an Masse liegt.

- Siehe Kapitel "Tafel 3 Kodiertabellen" -

	-	100	400			40.00
ı	-	Sec.	-	OF IPS E	2.00	he:
ĕ	- 60			131		1 102

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Stecker P/N-Schalter abziehen

- Kabelunterbrechungen vom
 - Steuergerät Kl. 6 zum P/N-Schalter Kl. 29
 bzw. zum P/N-Schalter Kl. 13

Zündung EIN

 Mit Multimeter Spannung am Stecker P/N-Schalter KI. E und KI. G prüfen

21V 40 3875

> 10 V

Werden Sollwerte erreicht

- P/N-Schalter defekt
- Steuergerät defekt