


Christian Kopp
 PKW LKW Meisterwerkstatt
 Gewerbepark Wispertal 20
 65391 Lorch



OPEL | KADETT-E GSI 16V | 1984-1991

Km:

Kennz.:

Baujahr:

Name: Pohl mario

Ort:

VIN-Nr.:

Monteur:

Datum 10.05.2021 17:18

Diagnose

vorderachse

	Eingang			Ausgang		
	Links		Rechts	Links		Rechts
Sturz Sturzdifferenz	-0°45	-0°30	+0°45	-1°25	-0°04	-1°21
Nachlauf Nachlaufdiff.	-1°00	1°45	+1°00	0°29	-0°23	0°52
Einzel Spur	-0°05	-0°05	+0°05	0°36		0°31
Gesamt Spur	-0°10	-0°10	+0°10		1°07	
Spreizung Spreizungsdiff.				11°17	-3°00	14°17
Eingeschlossener Winkel				9°52		12°56
Sturzdifferenzwinkel @20°	-0°45	1°00	+0°45	0°31		0°29
Radversatz				0°11	(+6,3mm)	0°11 (+6,3mm)
Axleoffset				0°05	(+3,9mm)	0°07 (+5,2mm)

Hinterachse

	Eingang			Ausgang		
	Links		Rechts	Links		Rechts
Sturz Sturzdifferenz	-0°30	-0°30	+0°30	-1°41	0°12	-1°53
Einzel Spur	-0°13	0°07	+0°13	0°01	-0°17	0°18
Gesamt Spur	-0°25	0°15	+0°25		0°19	
Radversatz				0°02	(+1,3mm)	0°02 (+1,3mm)
Fahrachse				-0°08		-0°08

Christian Kopp
 PKW LKW Meisterwerkstatt
 Gewerbepark Wispertal 20
 65391 Lorch



OPEL | KADETT-E GSI 16V | 1984-1991

Km:

Kennz.:

Baujahr:

Name: Pohl mario

Ort:

VIN-Nr.:

Monteur:

Datum 16.05.2022 15:48

Diagnose

Vorderachse

	Eingang			Ausgang		
	Links		Rechts	Links		Rechts
Sturz Sturzdifferenz	-0°45	-0°30	+0°45	-1°39	-0°08	-1°31
Nachlauf Nachlaufdiff.	-1°00	1°45	+1°00	0°31	-0°04	0°34
Einzel Spur	-0,08	-0,08	+0,08	-0,17		-0,12
Gesamt Spur	-0,17	-0,17	+0,17		-0,29	
Spreizung Spreizungsdiff.				14°37	0°04	14°32
Eingeschlossener Winkel				12°58		13°02
Spurdifferenzwinkel @10°	-0°45	1°00	+0°45	0°19		0°08
Radversatz					0°10 (+5,6mm)	
Axleoffset					0°05 (+3,5mm)	

Hinterachse

	Eingang			Ausgang		
	Links		Rechts	Links		Rechts
Sturz Sturzdifferenz	-0°30	-0°30	+0°30	-1°41	0°04	-1°45
Einzel Spur	-0,21	0,12	+0,21	0,04	-0,19	0,23
Gesamt Spur	-0,42	0,25	+0,42		0,27	
Radversatz					0°02 (+1,3mm)	
Fahrachse					-0°05	